

Приложение №1

Утверждаю



Директор АНПО «ДВЦНО»

С.В. Ширшикова

ПЛАН – ГРАФИК

УСТРАНЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№	Реквизиты предписания	Перечень нарушений, указанных в предписании Госпожнадзора	Исполнитель	Мероприятия по устранению нарушений	Планируемый срок устранения нарушений	Отметка о выполнении
		<b>г. Владивосток Партизанский пр.44</b>				
1.	№174/1 от 08.09.2021г	Не разработан регламент технического обслуживания-, систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем, который составляется с учетом требований технической документации изготовителя, технических средств, функционирующих в составе систем противопожарной защиты	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.)	Разработать регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	25.09.21	Выполнено
2.	№174/1 от 08.09.2021г	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты- (АПС СОУЭ, дымоудаление, пожаротушение), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных				Выполнено

		систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем				
3.	№174/1 от 08.09.2021г	Утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не отражает ) специфику пожарной опасности здания	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.)	Переработать инструкцию по пожарной безопасности	10.09.22	Выполнено
4.	№174/1 от 08.09.2021г	Допущено размещение на лестничной площадке (левое крыло) различных изделий (декорации) препятствующие безопасной эвакуации	МЛШ	Убрать с лестничной площадке (левое крыло) различных изделий (декорации) препятствующие безопасной эвакуации	10.09.22	Выполнено
5.	№174/1 от 08.09.2021г	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же - определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного складского назначения' с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной- и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте- (помещение книгохранилища на 8 этаже). Категории зданий, сооружений и помещений производственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опасности указываются в проектной- документации на 'объекты, капитального строительства и реконструкции (проектная документация -не предоставлена)	В план строительных работ	Помещение книгохранилища отделить противопожарными перегородками	10.09.22	Выполнено

6.	№174/1 от 08.09.2021г	Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 64 Федерального закона №123 от 22.07.2008, не утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности,	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.)	Разработать и утвердить декларацию пожарной безопасности в управлении МЧС Приморского края	10.09.22	Выполнено
	№174/1 от 08.09.2021г	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты' от 30.08.2021 низкий уровень громкости в кабинетах, номерах гостиницы)	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.); Обслуживающая компания	Провести ремонт системы оповещения	10.09.22	Выполнено
7.	№174/1 от 08.09.2021г	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической установки пожаротушения обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 28.08.2021 в ходе строительных работ повреждена линия ДПЛС 7 этаж, 8 этаж, 9 этаж)	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.); Обслуживающая компания	Провести ремонт системы пожаротушения	10.09.22	Выполнено
8.	№174/1 от 08.09.2021г	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации	Служба контроля и безопасности	Провести ремонт системы АПС (перенести ИПР)	10.09.22	Выполнено

		обеспечивающие исправное состояние указанных средств (согласно записи, в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты от 30.08.2021 нет ППУ в серверных 1 этажа, 5 этажа, 8 этажа, требуется замена кабеля. ИПР в местах общего пользования находятся рядом с выключателями	(Абукин Н.Б.); Обслуживающая компания			
9.	№174/1 от 08.09.2021г	Руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков освидетельствования, указанных в паспортах огнетушителей, расположенных в помещениях, пищеблока	Служба контроля и безопасности (Абукин Н.Б.)	Переосвидетельствовать огнетушители	10.09.22	Выполнено
10.	№174/1 от 08.09.2021г	Не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты в том числе: путей эвакуации людей при пожаре; огнестойкости строительных конструкций, систем обнаружения пожара; систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вследствие чего невозможно идентифицировать класс функциональной пожарной опасности и установить соответствие требованиям пожарной безопасности				Выполнено

Руководитель СКБ \_\_\_\_\_



Плетнева Т.Ю.